

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	行政大樓 3F 校規室左	<1	107/12/05	符合規定
2	行政大樓 168 教室	<1	107/12/05	符合規定
3	綜二館電子所 3F 廁所旁	<1	107/12/05	符合規定
4	綜二館語言中心 1F 教授休息室	<1	107/12/05	符合規定
5	名人堂 2F	<1	107/12/05	符合規定
6	大禮堂	<1	107/12/05	符合規定
7	蒙民偉樓 5F	<1	107/12/05	符合規定
8	水木生活中心 2F	<1	107/12/05	符合規定
9	風雲樓 2F	<1	107/12/05	符合規定
10	學人宿舍 1F 電梯旁	<1	107/12/05	符合規定
11	生科一館 315	<1	107/12/05	符合規定
12	生科二館 313	<1	107/12/05	符合規定
13	人社院 A523	<1	107/12/05	符合規定
14	人社院 C507	<1	107/12/05	符合規定
15	化工館 112	<1	107/12/05	符合規定
16	學齋 B 棟 5F	<1	107/12/05	符合規定
17	學齋 B 棟 6F	<1	107/12/05	符合規定
18	學齋 C 棟 3F	<1	107/12/05	符合規定
19	學齋 D 棟 1F	<1	107/12/05	符合規定
20	儒齋 A 棟 3F	<1	107/12/05	符合規定
21	儒齋 A 棟 4F	<1	107/12/05	符合規定
22	清齋 B 棟 2F 洗衣間	<1	107/12/05	符合規定
23	碩齋 5F 520 旁	<1	107/12/05	符合規定
24	碩齋 5F 536 旁	<1	107/12/05	符合規定
二、南大校區				
1	推廣大樓 9412 室	<1	107/12/05	符合規定
2	圖說資料室	<1	107/12/05	符合規定
3	教學大樓 2105 室	<1	107/12/05	符合規定
4	體健大樓 5F 籃排球場	<1	107/12/05	符合規定
5	飲虹樓 B1	<1	107/12/05	符合規定
	以下空白			
<p>註 1.飲用水質管理條例標準</p> <p>大腸桿菌群：6CFU/100mL</p>				

