

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果					
一、校本部									
1	綜二計算機中心 5F	<1	107/01/10	符合規定					
2	工程一館 310 室	<1	107/01/10	符合規定					
3	工科館 2F 中庭	<1	107/01/10	符合規定					
4	清華會館 2F	<1	107/01/10	符合規定					
5	生科二館大廳	<1	107/01/10	符合規定					
6	人社院 C519	<1	107/01/10	符合規定					
7	醫環系 116	<1	107/01/10	符合規定					
8	教官室 2F	<1	107/01/10	符合規定					
9	蒙民偉樓 2F	<1	107/01/10	符合規定					
10	小吃部大廳	<1	107/01/10	符合規定					
11	綜三普物教室 121	<1	107/01/10	符合規定					
12	工程四館 124	<1	107/01/10	符合規定					
13	材料實驗館 2F	<1	107/01/10	符合規定					
14	合金鋼廠 1F	<1	107/01/10	符合規定					
15	文齋 3F 322	<1	107/01/10	符合規定					
16	新齋 7F A 區	<1	107/01/10	符合規定					
17	新齋 7F B 區 706 對面	<1	107/01/10	符合規定					
18	信 B 齋 3F 浴室	<1	107/01/10	符合規定					
19	義齋 1F 101 旁	<1	107/01/10	符合規定					
20	義齋 1F 107 旁	<1	107/01/10	符合規定					
21	碩齋 2F 202	<1	107/01/10	符合規定					
22	清齋 D 棟 7F 洗衣間	<1	107/01/10	符合規定					
23	清齋 DE 棟 4F 電梯前	<1	107/01/10	符合規定					
二、南大校區									
1	圖書館 2F	<1	107/01/10	符合規定					
2	綜合教學大樓 5F 茶水間(前)	<1	107/01/10	符合規定					
3	藝設系 4F 電梯旁	<1	107/01/10	符合規定					
4	第一活動中心 1F	<1	107/01/10	符合規定					
5	崇善 4F	<1	107/01/10	符合規定					
	以下空白								
註 1. 飲用水質管理條例標準			<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">報告專用章</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">台灣檢驗科技股份有限公司</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">環安衛事業群</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">負責人：裴若峰</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">檢驗室主管：郭淑清</td></tr> </table>		報告專用章	台灣檢驗科技股份有限公司	環安衛事業群	負責人：裴若峰	檢驗室主管：郭淑清
報告專用章									
台灣檢驗科技股份有限公司									
環安衛事業群									
負責人：裴若峰									
檢驗室主管：郭淑清									
大腸桿菌群：6CFU/100mL									